

# Bad Rothenfelde

## Sachstand zur Zertifizierung



Problem 2:  
Autos parken auf dem  
widerrechtlich auf dem  
Gehweg  
kein Be- und Entladen!

Problem 1:  
Radfahrer haben Orientierungsprobleme  
wenn Sie auf die Salinenstraße stoßen







Anhebung der Fahrbahn auf Gehwegniveau



Anhebung der Fahrbahn zur Verbesserung  
der Querbarkeit insbesondere für Menschen mit  
Gehhilfe und weitere Geschwindigkeitsdämpfung

Beispiel für  
niveaugleiche Verkehrsflächen  
Frankfurter Straße



# Problemkreis Fahrradabstellmöglichkeiten

